

**REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO  
ATASKAITA**

2021-11-25

(pildymo data)

Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginys, Dvarininkų k. Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas  
(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas)

Panevėžio regionas

(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)

Rokiškio rajono

(savivaldybė)

Komunalinių atliekų mechaninio- biologinio apdorojimo įrenginys

Dvarininkų km. Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas

(sąvartyno operatorius, adresas/MBA MA įrenginio operatorius,

Adresas, kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius, adresas)

.....2021-11-11.....

(mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo data)

Kaimo teritorijos (kaimai) (miestas, kaimų teritorijos)

Teritorija (os), kurias apvažiuoja tyrimams parinktas šiukšliavežis (pavyzdžiui, miesto (daugiabučių ar individualių namų) kaimo (miesteliai, kaimai, viensėdžiai) teritorija

Eil. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	** procentais, %
1	2	3	4
1.	Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos	0,022	6,17
2.	Žaliosios atliekos	0,000	0,00
3.	Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos	0,000	0,00
4.	Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos	0,120	33,33
5.	Natūralaus pluošto audinių atliekos	0,018	4,86
6.	Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos	0,014	3,76
7.	<b>Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos</b>	0,173	48,12
8.	Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos	0,045	12,38
8.1	HDPE (aukšto tankio polietilenas)	0,004	1,19
8.2	LDPE (žemo tankio polietilenas)	0,039	10,81
8.3	Kiti plastikai (PP, PVC..)	0,001	0,38
9.	PET pakuočių atliekos	0,002	0,58
10.	Kombinuotų pakuočių atliekos	0,015	4,18
11.	Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos	0,002	0,56
12.	Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos	0,021	5,75
13.	Inertinės atliekos (keramika, betonai, akmenys ir pan.)	0,033	9,22
14.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios nepavojingosios atliekos	0,000	0,00
15.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos	0,000	0,00
16.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos	0,000	0,00

Eil. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	** procentais, %
1	2	3	4
17.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos	0,000	0,03
18	Kitos komunalinės atliekos (pvz. higienos atliekos, avalynė, guma ir kt.)	0,069	19,18
18.1	Kitos komunalinės atliekos (PVZ. avalynė, guma)	0,050	13,86
18.2	Kitos komunalinės atliekos (PVZ. higienos atliekos)	0,019	5,32
19.	<b>Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis</b>	<b>0,360</b>	<b>100</b>

\* Kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

\*\* procentai skaičiuojami iš kilogramų

Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo

Direktorius Gediminas Meškauskas



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Darutis Krivys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Savivaldybės paskirtas asmuo, įtrauktas į stebėjimo komisijos sudėtį

Direktorius Gediminas Meškauskas



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Stebėjimo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas)