

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo
ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio
vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas

**REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SAŲARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO
ATASKAITA**

_____ 2021-02-24 _____

(pildymo data)

Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginys, Dvarininkų k. Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas
(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas)

Panevėžio regionas

(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)

Rokiškio rajono

(savivaldybė)

Komunalinių atliekų mechaninio- biologinio apdorojimo įrenginys

Dvarininkų km. Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas

(sąvartyno operatorius, adresas/MBA MA įrenginio operatorius,

Adresas, kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius, adresas)

.....2021-02-09.....

(mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo data)

Kaimo teritorijos (kaimai) (miestas, kaimų teritorijos)

Teritorija (os), kurias apvažiuoja tyrimams parinktas šiukšliavežis (pavyzdžiui, miesto (daugiabučių ar individualių namų) kaimo (miesteliai, kaimai, viensėdžiai) teritorija

Eil. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	** procentais, %
1	2	3	4
1.	Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos	0,016	5,13
2.	Žaliosios atliekos	0,000	0,00
3.	Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos	0,003	0,81
4.	Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos	0,093	28,93
5.	Natūralaus pluošto audinių atliekos	0,004	1,13
6.	Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos	0,015	4,82
7.	Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos	0,131	40,82
8.	Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos	0,029	8,91
8.1	HDPE (aukšto tankio polietilenas)	0,001	0,41
8.2	LDPE (žemo tankio polietilenas)	0,023	7,13
8.3	Kiti plastikai (PP, PVC..)	0,004	1,38
9.	PET pakuočių atliekos	0,001	0,19
10.	Kombinuotų pakuočių atliekos	0,002	0,63
11.	Metalu, įskaitant pakuotes, atliekos	0,004	1,22
12.	Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos	0,013	4,16
13.	Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir pan.)	0,078	24,41
14.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios nepavojingosios atliekos	0,002	0,69
15.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos	0,000	0,00
16.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos	0,000	0,00

Eil. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	** procentais, %
1	2	3	4
17.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos	0,000	0,00
18	Kitos komunalinės atliekos (pvz. higienos atliekos, avalynė, guma ir kt.)	0,061	19,00
18.1	Kitos komunalinės atliekos (PVZ. avalynė, guma)	0,052	16,31
18.2	Kitos komunalinės atliekos (PVZ. higienos atliekos)	0,009	2,69
19.	Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis	0,320	100

* Kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

** procentai skaičiuojami iš kilogramų

Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo

Direktorius Gediminas Meškauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Savivaldybės paskirtas asmuo, įtrauktas į stebėjimo komisijos sudėtį

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Stebėjimo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas)

Direktorius Gediminas Meškauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)