

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŪ MIŠRIŪ KOMUNALINIŪ ATLIEKŪ SUDĒTIES NUSTATYMO ATASKAITA

2021-08-18

(pildymo data)

Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginys, Dvarininkų k. Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas
(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas)

Panėvėžio regionas
(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)
Rokiškio rajono
(savivaldybė)

Komunalinių atliekų mechaninio- biologinio apdorojimo įrenginys

Dvarininkų km. Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajonas
(sąvartyno operatorius, adresas/MBA MA įrenginio operatorius,
Adresas, kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius, adresas)

.....2021-08-12.....

(mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo data)

Kaimo teritorijos (kaimai) (miestas, kaimų teritorijos)

Teritorija (os), kurias apvažiuoja tyrimams parinktas šiukšliaivežis (pavyzdžiui, miesto (daugiabučių ar individualių namų) kaimo (miesteliai, kaimai, viensėdžiai) teritorija

Eil. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	** procentais, %
1	2	3	4
1.	Popieriaus ir kartono, išskaitant pakuotes, atliekos	0,038	12,57
2.	Žaliosios atliekos	0,002	0,63
3.	Medienos, išskaitant pakuotes, atliekos	0,001	0,37
4.	Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos	0,066	22,05
5.	Natūralaus pluošto audinių atliekos	0,028	9,40
6.	Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos	0,010	3,46
7.	Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos	0,146	48,49
8.	Plastikų, išskaitant pakuotes, atliekos	0,023	7,80
8.1	HDPE (aukšto tankio polietilenas)	0,003	1,00
8.2	LDPE (žemo tankio polietilenas)	0,010	3,27
8.3	Kiti plastikai (PP, PVC..)	0,011	3,53
9.	PET pakuočių atliekos	0,001	0,20
10.	Kombinuotų pakuočių atliekos	0,005	1,60
11.	Metalų, išskaitant pakuotes, atliekos	0,006	2,13
12.	Stiklo, išskaitant pakuotes, atliekos	0,020	6,57
13.	Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir pan.)	0,033	10,97
14.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios nepavojingosios atliekos	0,001	0,20
15.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos	0,002	0,77
16.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios baterijų ir akumuliatorių atliekos	0,000	0,00

Eil. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	** procentais, %
1	2	3	4
17.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos	0,004	1,30
18	Kitos komunalinės atliekos (pvz. higienos atliekos, avalynė, guma ir kt.)	0,060	19,98
18.1	Kitos komunalinės atliekos (PVZ. avalynė, guma)	0,052	17,18
18.2	Kitos komunalinės atliekos (PVZ. higienos atliekos)	0,008	2,80
19.	Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis	0,300	100

* Kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.

** procentai skaičiuojami iš kilogramų

Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo

Savivaldybės paskirtas asmuo, įtrauktas į stebėjimo komisijos sudėtį

Stebėjimo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas)

L.e.p. direktorius

Eividas Giedrys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir paveldo saugos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Darutis Krivat (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

L.e.p. direktorius

Eividas Giedrys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)